

電梯主輪查檢、更新

KE-FDP-070-2305

建宏提供歐洲原廠主輪，溝形是依電梯規格資料計算鋼索牽引，確保安全。


下列有一種情況需(含附註)換新品，每條溝深度不同時，鋼索必須同時更新。

1. 量 E 值。
2. 每條溝深度不同時(差超過1MM 或有打滑情況)。

鋼索直徑 $\phi 10\text{mm}$ 新品 $E = +3\text{ mm}$ $E = -4\text{ mm}$ 更換。

鋼索直徑 $\phi 12\text{mm}$ 新品 $E = +4\text{ mm}$ $E = -3\text{ mm}$ 更換。

鋼索直徑 $\phi 16\text{mm}$ 新品 $E = +6\text{ mm}$ $E = -1\text{ mm}$ 更換。



附註：鋼索須更換要件：有下列任何一項就必須換新品

1. 鋼索生鏽(鋼索表面沒有油時必須加鋼索油)
2. 直徑小於 94% (-6%)
3. 斷絲 10%以上，(8 股 $\times 19 = 152$ 條鋼絲 $\times 10\% = 15.2$ 每條鋼索有 15 個以上斷絲。)
(9 股 $\times 25 = 225$ 條鋼絲 $\times 10\% = 22.5$ 每條鋼索有 22 個以上斷絲。)
4. 若沒有接觸主輪的鋼絲有斷 1 絲時，須更換。
5. 鋼索有變形(每條的任何位置)